

STEINKONSERVIERUNG

Joachim Weigel, Restaurator

Telefon/Fax: 0371/304568
Salzstraße 120 in 09113 Chemnitz
Büro+Atelier: Waldenburger Straße 30 in Chemnitz

Restaurierungsbericht

Die Schäden an den Natursteinteilen des Schlosses Schönfeld beruhen größtenteils auf Umweltbelastung durch Schadstoffe aber auch auf altersbedingte und statische Schäden. Bei der Restaurierung der Natursteinteile ergaben sich verschiedene Lösungsvarianten.

1. Ersatz sämtlicher desolater und geschädigter Natursteinteile durch Neuteile.
2. Restaurierung vorhandener originaler Sandsteinteile mit mineralischen Steinerfüllungsmaterialien soweit als möglich.
Verklebung und Verdübelung statischer Abbrüche.
Verwendung von Altmaterial bei Umbau, minimierter Einsatz von Neuteilen aus Naturstein.

Nach eingehender Prüfung der zwei Lösungsvarianten durch den Eigentümer, vertreten durch das Architekturbüro Zimmermann und dem Landesamt für Denkmalpflege wurde aus kunsthistorischen Gründen als auch aus Kostengründen sich für die zweite Lösungsvariante entschieden.

Die in einer Fotodokumentation vorhandenen Fotos belegen die Vor-, Zwischen- und Endzustände der Steinrestaurierung. Dadurch können Umfang und Art der Einzelmaßnahmen belegt werden. Auf Ansichtszeichnungen wurden farbig die Einzelmaßnahmen (Ergänzungen, Verdübelung Neuteile etc.) zum Nachweis eingezeichnet.

Diese Dokumentation läßt bei einer sachgerechten Inventarisierung beim Landesamt für Denkmalpflege bzw. beim Staatsarchiv eine wissenschaftliche fachliche Bearbeitung aus unterschiedlicher Betrachtungsebene für heutige und spätere Generationen zu.

Chemnitz, den 30.01.1995

FOTODOKUMENTATION

Schönfeld, Ldkr. Dresden


**Schloß Schönfeld (1573)
Außenfassade**

Steinrestaurierung

FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 1


Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 2


Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 3


Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 4

Fotograf: J. Weigel **Datum:** 1994/III **Bild-Nr.:**






 neue Werksteine

 Antraguungen

 Rückbau mit Altteilen

 V4A Klammer

 Antragsugen
 V4A Klammern



FOTODOKUMENTATION

Ort: Chemnitz, Schloßbergmuseum
Objekt: Augsburger Exulantenstein Ammesser/Schwager (ca. 1731/32)
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung Bl.Nr.: 9

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: **10**

Fotograf: J. Weigel **Datum:** 1994/III **Bild-Nr.:**



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 11

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: **12**

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 13

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 14

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: **15**

Fotograf: J. Weigel **Datum:** 1994/III **Bild-Nr.:**



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 16

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 17

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 18

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



Steinkonservierung Joachim Weigel, Chemnitz

FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 19

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 20

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 21

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: **22**

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 23

Fotograf: J. Weigel

Datum: 1994/III

Bild-Nr.:



Steinkonservierung Joachim Weigel, Chemnitz

FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 24


Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: **25**

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: **26**

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: **27**

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 28

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 29

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 30

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 31

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 32

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: 33

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:



FOTODOKUMENTATION

Ort: Schönfeld, Ldkr. Dresden
Objekt: Schloß Schönfeld (1573) - Steinrestaurierung
Zustand: vor/während/nach der Restaurierung (1992 - 1994) Bl.Nr.: **34**

Fotograf: J. Weigel Datum: 1994/III Bild-Nr.:

